


Datos actuales a fecha de: 22-01-2026 06:03

Enlace al producto: <https://cncworld.es/cabezal-de-impresion-para-impresoras-uv-epson-tx800-dx8-p-891.html>




Cabezal de impresión para impresoras UV EPSON TX800 / DX8

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Precio bruto | 399.00 € |
| Precio neto | 329.75 € |
| Disponibilidad | Disponible |
| Tiempo de envío | 48 horas |
| Número de catálogo | 10458 |
| Código del fabricante | F192040 |

Descripción del producto

Cabezal de Impresión Epson F192040 / TX800




Utilizado en impresoras: Pegasus, Nocai, Audley, Apex UV serie TX

No se aceptan devoluciones de cabezales de impresión que hayan estado en contacto con tinta, líquidos de limpieza u otros fluidos, o que ya hayan sido instalados en una impresora.

Durante el reemplazo del cabezal de impresión se debe tener especial cuidado. Ningún líquido o humedad debe entrar en los conectores de las cintas de señal, ya que esto puede dañar el cabezal de impresión y la electrónica de la impresora. Es importante comprobar cuidadosamente el orden de conexión de las cintas de señal.

Todos los componentes que trabajan junto con el cabezal (dampers, cap-tops, cintas de señal, electrónica de control) deben ser originales y compatibles con los cabezales EPSON TX800.

Dado que durante el reemplazo del cabezal pueden cometerse muchos errores, se recomienda que la instalación sea realizada por un servicio técnico autorizado. Los cabezales reemplazados por el usuario no estarán sujetos a reclamaciones ni devoluciones.



Al reemplazar el cabezal de impresión también se recomienda sustituir:

Dampers

Limpieza o sustitución del sistema de suministro de tinta

Bomba de succión o estación de aparcamiento

Cap-tops

Cintas de señal